


Oggetto: Errore Motore Lama FISE Produzione 2009

Con la presente siamo ad informarvi che sono stati segnalati casi di guasto sul motore lama imputabili al solo connettore. Il problema riscontrato normalmente si presenta nelle prime ore di lavoro della macchina ed è risolvibile in maniera semplice e veloce. L'operazione da eseguire consiste nel disconnettere il connettore del motore di taglio eseguendo le seguenti operazioni :

1. Con un puntale fine (Ad esempio i pin del ricevitore sinusoidale) infilare nel connettore verde per spingere la molla (Fig.-N°1) la quale permette di estrarre il cablaggio.
2. Premere verso l'interno le due molle laterali del connettore come indicato in figura (Fig.-N°2). Sono le molle che permettono il contatto.
3. Porre attenzione alla molla (Fig.-N°3) che sia piegata durante l'estrazione del filo. In caso contrario, piegarla come mostrato in figura. Questa molla ha lo scopo di evitare l'estrazione del filo una volta inserito nel connettore verde.



I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.